



Messina li 17/08/2016

**ASL nr. 05
Dipartimento di Prevenzione
U.O.Struttura Complessa
Servizio di Medicina del Lavoro
Via Alessio Valore 21
98122 MESSINA**

**p.c. Dott. M. Buccafusco
Responsabile RU Sud 2
90100 PALERMO**

**p.c. Dott. V. Accardi
Responsabile ALT SUD 2
90100 PALERMO**

**p.c. Ing. F. Davì
Responsabile RAM 1
95100 CATANIA**

Oggetto: Idoneità locali Centro Distribuzione 98039 Taormina

Sulla idoneità dei locali dove si trova il centro di distribuzione (recapito posta) di Taormina in piazza San Antonio, in un immobile patrimoniale, più volte le scriventi OO.SS. sono intervenute segnalando, alle competenti funzioni aziendali, la loro pericolosità per l'incolumità fisica dei lavoratori ivi applicati. Oltre ai documenti, sono stati esperiti dei sopralluoghi da parte dei competenti RLS con la firma di appositi verbali puntualmente disattesi da Poste Italiane Spa.

Ci vediamo pertanto costretti, nostro malgrado, a rivolgerci alla competente autorità sanitaria di controllo e verifica al fine di accertare quanto da noi denunciato e costringere Poste Italiane Spa a porre in essere tutte le iniziative tese a tutelare la salute dei lavoratori così come previsto dalle normative vigenti in materia, cominciando magari con la individuazione di nuovi locali cui trasferire tutti gli addetti al recapito e il personale dei servizi interni del centro distribuzione di Taormina.

Ecco qui di seguito i principali punti di criticità a parere delle scriventi
OO.SS. :

- 1) Locale originariamente adibito ad archivio che invece è stato arbitrariamente utilizzato dall'Azienda quale ricovero dei motomezzi che i portalettere utilizzano ogni giorno per il recapito della posta. Si tratta di circa 14 motorini accatastati uno sull'altro. Facciamo presente che l'angusto stanzino ha solo una piccolissima porta d'uscita che immette direttamente su una stretta strada a senso unico. I lavoratori sono quindi costretti a uscire con il loro mezzo senza poter vedere l'eventuale arrivo di una macchina. La porta ha uno scalone alto e scivoloso e quindi gli addetti al recapito devono sollevare di peso il mezzo. Non esiste nessuna finestra d'aerazione se non la rampa di scale che immette al pian terreno
- 2) Qui operano, in ambienti angusti e certamente non a norma, i colleghi addetti allo staff con un bocchettone di aria condizionata che li costringe a lavorare con aria fredda costante e quelli dei servizi interni (ripartizione e smistamento) e del T & T tracciatura oggetti a firma che non hanno spazi adeguati e vivibili. Inoltre l'accesso al centro per il carico e scarico del prodotto presenta anch'esso scale che rendono alquanto complicato e pericoloso le operazioni suddette.
- 3) Una strettissima rampa di scale immette al primo piano dove si trovano i portalettere. Facciamo presente tale rampa, ostruita tra l'altro dalla presenza di mobiletti in metallo, rappresenta l'unica via di fuga, dal momento che non c'è altra uscita poiché le finestre, tra l'altro chiuse a chiave senza che la stessa sia a disposizione dei colleghi del recapito, danno su una terrazza al primo piano. In questo stanzone, si trovano ad operare 12 portalettere con le finestre prive di tende e quindi il sole inonda la stanza, senza ricambio d'aria in quanto non ci sono basculanti, con solo alcuni vetusti climatizzatori che dovrebbero garantire una temperatura accettabile. Sarebbe da verificare se i locali, una volta adibiti ad appartamento di servizio per il direttore dell'ufficio postale che si trova allocato nella parte anteriore dell'immobile, abbiano la relativa autorizzazione per il cambio d'uso e la trasformazione in ufficio.

Si chiede pertanto, compatibilmente con i molteplici impegni di codesto ufficio di voler effettuare con urgenza un sopralluogo cui le scriventi OO.SS., se convocate, sono disponibili ad offrire il loro contributo al fine di addivenire ad una soluzione che possa da un lato garantire la continuità lavorativa e dall'altro che ciò avvenga nel rispetto di quanto previsto il tema di sicurezza sul posto di lavoro. Distinti Saluti

SLC-CGIL
C. Stancampiano

SLP-CISL
G. Schillaci

UIL-POSTE
L. Canfora

FAILP-CISAL
P. Bongiovanni

CONSAL COM
G. Beninato

UGL COM
A. Imbesi

PER LE SEGRETERIE TERRITORIALI

